



Ελληνική Δημοκρατία  
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης  
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Βοιωτίας  
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και  
Φυσικών Πόρων  
Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39  
Τ. Κ. : 32100  
Πληροφορίες : Γ. Ζυγογιάννη  
Τηλέφωνο : 22613 – 50331  
ΦΑΞ : 22613 – 50337  
e-mail : [perivallon\\_05@yahoo.gr](mailto:perivallon_05@yahoo.gr)

Λιβαδειά 24-06-2014

**ΘΕΜΑ :** Έκθεση επιθεώρησης στην εταιρεία «ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» που λειτουργεί στη περιοχή της Τ.Κ Ελαιώνα Δήμου Θηβών Π.Ε Βοιωτίας .

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Βιομηχανία παραγωγής οργανοχουμικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών με κομποστοποίηση βιομάζας στη περιοχή της ΤΚ Ελαιώνα Δήμου Θηβών Π.Ε Βοιωτίας, με την επωνυμία: «ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε».

Πρόκειται για βιομηχανία η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1958/2012 Υ.Α. κατατάσσεται στην 4<sup>η</sup> ομάδα με α/α 12 κατηγορία Α2. Σύμφωνα με την οικ. 3137/191/Φ15/2012, α/α 137, ΚΑΔ 20.15 η εν λόγω δραστηριότητα είναι Χαμηλής Όχλησης.

Για την εν λόγω βιομηχανία χορηγήθηκε η αρ. πρωτ.6282/22-01-2014 απόφασή μας περί άδεια εγκατάστασης. Με την αρ. πρωτ. 1776/31-3-2014 κατατέθηκε και θεωρήθηκε υπεύθυνη δήλωση του Κ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ με την οποία δηλώθηκε η έναρξη λειτουργίας της μονάδας.

Με την αρ. οικ. 3474/23-6-2014 εντολή ελέγχου του Πρ/νου της Δ/σης Ανάπτυξης μεταβήκαμε στις εγκαταστάσεις της εν λόγω βιομηχανίας όπου διενεργήσαμε επιθεώρηση για την διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων της άδειας εγκατάστασης.

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά από αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας που διενεργήθηκε την 23-6-2014 και ώρα 11.00 διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Η μονάδα είχε παραλάβει πρώτες ύλες για παραγωγή προϊόντος
2. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος είχε δηλωθεί στο αρ. πρωτ. 4709/12-9-2013 ερωτηματολόγιο και θεωρήθηκε με την αρ. πρωτ. 1776/31-3-2014 Υπεύθυνη δήλωση δεν ταυτίζεται με αυτόν που έχει στην πραγματικότητα τοποθετηθεί. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε αλλαγή της ιπποδύναμης του μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλαγή της θέσης αυτού (μονάδα απόσπησης) καθώς επίσης και λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού για τον οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης (διαχωριστής - πρέσσα συσκευασιών).
3. Το σύστημα απόσπησης ήταν εκτός λειτουργίας. Στο χώρο της κομποστοποίησης επικρατούσε έντονη δυσάρεστη οσμή. Ζητήθηκε από τον υπεύθυνο της μονάδας να τεθεί το σύστημα απόσπησης σε λειτουργία όπου διαπιστώθηκε η μη απόδοσή του.
4. Στο υπαίθριο τμήμα του γηπέδου δεν υπήρχα κοντύτεινερ για την προσωρινή αποθήκευση της ακατάλληλης πρώτης ύλης ενώ όπως προαναφέρθηκε η μονάδα είχε ήδη παραλάβει ά ύλη.
5. Δεν είχε υλοποιηθεί ο Π.Ο 22 περί δεντροφύτευσης του γηπέδου και μείωσης της οπτικής όχλησης και περιορισμού των οσμών.

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

X. Ρουσέτης

Γ. Ζυγογιάννη