



Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων
Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39
Τ. Κ. : 32100
Πληροφορίες : Γ. Ζυγογιάννη
Τηλέφωνο : 22613 – 50331
ΦΑΞ : 22613 – 50337
e-mail : perivallon_05@yahoo.gr

Λιβαδειά 16-04-2015

ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡ. Α.Ε.Β.Ε» που λειτουργεί στη θέση 'τεμπέλι' στη περιοχή της Δ.Ε Οιοφύτων Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Βιομηχανία παραγωγής τεχνικών υφασμάτων σκίασης (τεντόπανα) που λειτουργεί στη θέση 'τεμπέλι' στη περιοχή της Δ.Ε Οιοφύτων Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας, με την επωνυμία: «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε».

Πρόκειται για βιομηχανία η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1958/2012 Υ.Α. κατατάσσεται στην 9^η ομάδα με α/α 51 κατηγορία Β, ενώ σύμφωνα με την οικ. 3137/191/Φ15/2012, α/α 49, ΚΑΔ 13 99 η εν λόγω δραστηριότητα είναι χαμηλής Όχλησης.

Η εν λόγω βιομηχανία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί αυθαίρετα από το 2000 μέχρι και σήμερα. Με την αρ. πρωτ. 2981/17-6-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή λειτουργίας και σφράγισης της μονάδας παραγωγής τεντόπανων – υφασμάτων σκίασης της εταιρείας «Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΒΕΕ» για την οποία στις 4-12-2013 το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά χορήγησε αναστολή εκτέλεσης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. οικ. 12684/92/27-11-2014 ΦΕΚ 3181/27-14-2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση αδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων» η εν λόγω δραστηριότητα απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης.

Με την αρ. πρωτ. 1517/31-3-2015 αίτησή της η εταιρεία δήλωσε ότι έχει στην κατοχή της τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 ου αρθ.1 της αρ. οικ. 12684/92/27-11-2014 ΦΕΚ 3181/27-14-2014 απόφασης όπως αυτά εξειδικεύονται στην Υ.Α 483/2012 (ΦΕΚ Β 158/3-2-2012).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά από αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας που διενεργήθηκε την Πέμπτη 16-04-2015 στις εγκαταστάσεις της προαναφερθείσας μονάδας, κατά την οποία ελέχθησαν τόσο οι κτιριακές όσο και οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Στα σχεδιαγράμματα τα οποία επεδείχθησαν κατά την επιθεώρηση έχει δηλωθεί προς λειτουργία εξοπλισμός ο οποίος δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί ή είναι προς απόσυρση.
2. Δεν υπήρχε σαφής διαχωρισμός του χώρου παραγωγής και των αποθηκευτικών χώρων.
3. Εξαιτίας βλάβης του ελαιόθερμου δεν λειτουργούσε ο μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου 3.
4. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης των επικινδύνων αποβλήτων δεν πληρούσε τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 13588/2006.
5. Εάν και στην τεχνική έκθεση που μας επιδείχθηκε αναφέρεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα εμπίπτει σε ΠΠΔ, δεν επεδείχθησαν τόσο αυτές όσο και δήλωση τήρησης τους.

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Π. Ποιητάρης

Γ. Ζυγογιάννη

