

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε

- 1) Δεν υπήρχαν παρεκκλίσεις ως προς το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου ή ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή
- 2) Η εγκατάσταση του συνόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός την ημέρα της αυτοψίας δεν λειτουργούσε. Τα ο προσωπικό της μονάδας εκτελούσε μοντάρισμα 1<sup>ων</sup> υλών και συσκευασία προϊόντων χειρονακτικά.
- 3) Στον αποθηκευτικό χώρο της μονάδας υπήρχε ποσότητα ξυλείας ( κατασκευή τελάρου πόρτας ) και καπλαμάδων. Η δραστηριότητα με ΚΑΔ 16.23 δεν είχε δηλωθεί στο ερωτηματολόγιο

#### Διαπιστώσεις

- 1) Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου . Ο χώρος είναι κατάλληλος. Δεν υπάρχει ασυμβατότητα με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
- 2) Κτιριακές εγκαταστάσεις . Καλύπτονται από τις αριθμ. 73/1997 και 290/2005 οικοδομική άδεια.
- 3) Μηχανολογικός εξοπλισμός. Εγκαταστάθηκε αυθαίρετα χωρίς την προηγούμενη αδειοδότηση του **κατά παράβαση του άρθρου 19.4 του Ν. 3982/2011**. Υπάρχει αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στα προσκομισθέντα σχεδιαγράμματα και την τεχνική έκθεση,
- 4) Περιβαλλοντική αδειοδότηση.  
Υπάγεται σε ΠΠΔ. Να συμψηφιστούν και οι ΠΠΔ της Δραστηριότητας με ΚΑΔ 16.23 .

Να αναρτηθεί η παρούσα στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

Παναγιώτης Χρ. Ποιητάρης

Γεωργία Σερ. Ζυγογιάννη

