



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Λιβαδειά: 15-05-2014

Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά  
Ταχ. Κώδικας 32100  
Πληροφορίες: Κων/νίδης Μ.  
Τηλέφωνο 22613 - 50335  
Τηλεομοιοτυπία 22613 - 50337  
e-mail : mkonstantinidis@viotia.gr

**Θέμα :** Έκθεση Αυτοψίας για την βιομηχανία παραγωγής ειδών συσκευασίας τροφίμων, προκειμένου να εκδοθεί Άδεια επέκτασης του μηχανολογικού εξοπλισμού (Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.483/35 Φ.15/03-02-2012).

Οι υπάλληλοι της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας  
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ  
Βρακοζώνης Κων/νος

Κατ' εφαρμογή (του άρθρου 26) του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143Α/17-06-11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», της Υ.Α. 483/35/Φ.15/12(ΦΕΚ 158Β/03-02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/11(ΦΕΚ143Α), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών, την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και μετά από Εντολή του Προϊσταμένου της Δ/σης Ανάπτυξης (σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ αριθμ. οικ. 14684/914/Φ15 ΦΕΚ3533Β/31-12-2012, περί καθορισμού παραβόλων του άρθρου 28 παρ.4 του Ν.3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών), διενέργησαν την **15/05/2014** επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας, με τα παρακάτω στοιχεία, προκειμένου ελεγχθεί η υφιστάμενη κατάσταση του εργοστασίου κατά την επιθεώρηση ήταν παρόν και οι υπεύθυνοι Μηχανικοί κος Βαρελάς Νικόλαος και Λυμπερόπουλος.

**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:**

Βιομηχανία ειδών συσκευασίας για τρόφιμα.

Τοποθεσία: Θέση "Καμίσι" Δ.Ε. Οινόφυτων Δ. Τανάγρας - Ν. Βοιωτίας.

Επωνυμία: «WEIDENHAMMER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

Κατάταξη : - ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 17.21 & 25.92.  
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ1, ΟΜΑΔΑ 9<sup>η</sup> της ΚΥΑ1958/2012): Β κατηγορία.  
- ΟΧΛΗΣΗ (ΚΥΑ3137/191/Φ.15/2012): Μέση Όχληση.

ΑΦΜ : 999526772 Δ.Ο.Υ: ΘΗΒΩΝ

**Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:**

1. Παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις ως προς την αποτύπωση του μηχανολογικού εξοπλισμού στα σχεδιαγράμματα των κατόψεων (λανθασμένη αντιστοίχιση της νέας - παλιάς αρίθμησης).
2. Εντοπίζεται πατάρι, άνωθεν του χώρου εγκατάστασης των αεροσυμπιεστών - Η/Π, που λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος το οποίο δεν έχει νομιμοποιηθεί - τακτοποιηθεί πολεοδομικά.

Να κοινοποιηθεί με έγγραφό μας η παρούσα στον φορέα και να αναρτηθεί στον δικτυακό ιστότοπο της Π.Ε. Β.

Λιβαδειά 16 / 05 /2014  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ

ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΒΡΑΚΟΖΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ