



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
**ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Λιβαδειά, 13 /02/ 2015

Ταχ. Δ/ση : Φίλωνος 35-39  
Τηλ. : 2261 3 50331  
Πληροφορίες : Γ. Ζυγογιάννη  
Email : Perivallon\_05@yahoo.gr

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ για το Πρ/νο Δ/σης Ανάπτυξης**

Οι υπάλληλοι της Δ/σης Ανάπτυξης Ζυγογιάννη Γεωργία, Ποιητάρης Παναγιώτης και Κωνσταντινίδης Μιχαήλ κατ' εφαρμογή του Ν. 3982/2011 και της Υ.Α οικ. 483/35 Φ 15/2012 διενήργησαν την 12-02-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας με τα παρακάτω στοιχεία:

Γενικά στοιχεία:

**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:**

ΕΙΔΟΣ ΕΓ/ΣΗΣ: Βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: θέση 'Λάκκα παππά' – Οινόφυτα Δήμου Τανάγρας

ΚΑΤΟΧΟΣ: **Ν. ΜΠΟΥΛΕΛΕΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε**

**ΚΙΝ. ΔΥΝΑΜΗ ΗΛ/ΡΕΣ**

ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ **53,16 KW Ηρ και 30,40 KVA**

**ΑΞΙΑ ΜΗΧ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ **21.131,18 ευρώ**

Α.Φ.Μ.: 999027934 Δ.Ο.Υ: Θηβών  
Κ.Α.Δ : 25.12 & 30.12

Πρόκειται για υφιστάμενη μονάδα βιοτεχνία μεταλλικών κατασκευών η οποία λειτουργεί βάσει της αρ. πρωτ.1691/15-04-2004 αδείας λειτουργίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με την οποία ο νόμιμα εγκατεστημένος και λειτουργούν μηχανολογικός ανέρχεται σε Κ.Ι 43,80 ΗΡ..

Η εν λόγω βιομηχανία κατατάσσεται στη χαμηλή όχληση και στη Β περιβαλλοντική κατηγορία.

Η βιομηχανία προέβη σε αυθαίρετη μηχανολογική επέκταση και τακτοποίηση των αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων και δεδομένου ότι εμπίπτει στην ΚΥΑ αρ. οικ. 12684/92/27-11-2014 ΦΕΚ 3181/27-14-2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση αδεία λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων» ενημέρωσε με την αρ. πρωτ. 400/28-01-2015 την υπηρεσία μας ότι λειτουργεί.

#### Επιθεώρηση:

Κατά την επιθεώρηση ελέγχθηκαν οι κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιριακών και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

#### α) Κτιριακές εγκαταστάσεις

Έχουν γίνει αυθαίρετες κτιριακές επεκτάσεις και συγκεκριμένα σπίτι φύλακα στην είσοδο του γηπέδου στην αριστερή μεριά και οικίσκος στο πίσω μέρος του γηπέδου.

#### β) Μηχανολογικός εξοπλισμός

Έχει τοποθετηθεί μηχανολογικός εξοπλισμός (αεροσυμπιεστές) σε άλλη θέση από την εικονιζόμενη στα σχέδια που μας προσκομίστηκαν και συγκεκριμένα εντός της ζώνης των 10 μέτρων από τα πλευρικά όρια.

Να κοινοποιηθεί η παρούσα στο φορέα και να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Π.Ε Βοιωτίας.

Λιβαδειά, 13-02-2015

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση

1. Γεωργία Ζυγογιάννη

2. Παναγιώτης Ποιητάρης

3. Κωνσταντινίδης Μιχάλης

