




Ελληνική Δημοκρατία  
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης  
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Βοιωτίας  
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και  
Φυσικών Πόρων  
Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39  
Τ. Κ. : 32100  
Πληροφορίες : Γ. Ζυγογιάννη  
Τηλέφωνο : 22613 – 50331  
ΦΑΞ : 22613 – 50337  
e-mail : [perivallon\\_05@yahoo.gr](mailto:perivallon_05@yahoo.gr)

Λιβαδειά 10-07-2015



**ΘΕΜΑ :** Έκθεση επιθεώρησης στην εταιρεία «ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» που λειτουργεί στη περιοχή της Τ.Κ Ελαιώνα Δήμου Θηβών Π.Ε Βοιωτίας .

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Βιομηχανία παραγωγής οργανοχουμικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών με κομποστοποίηση βιομάζας στη περιοχή της ΤΚ Ελαιώνα Δήμου Θηβών Π.Ε Βοιωτίας, με την επωνυμία: «ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε».

Πρόκειται για βιομηχανία η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1958/2012 Υ.Α. κατατάσσεται στην 4<sup>η</sup> ομάδα με α/α 12 κατηγορία Α2. Σύμφωνα με την οικ. 3137/191/Φ15/2012, α/α 137, ΚΑΔ 20.15 η εν λόγω δραστηριότητα είναι Χαμηλής Όχλησης..

Για την εν λόγω βιομηχανία χορηγήθηκε η αρ. πρωτ.6282/22-01-2014 απόφασή μας περί άδεια εγκατάστασης. Με την αρ. πρωτ. 1776/31-3-2014 κατατέθηκε και θεωρήθηκε υπεύθυνη δήλωση του Κ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ με την οποία δηλώθηκε η έναρξη λειτουργίας της μονάδας.

Η εταιρεία με αρ. πρωτ,. 1802/08-4-2015 αίτησή της κατέθεσε Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας μηχανολογικής επέκτασης μονάδας χαμηλής όχλησης.

Δεδομένου όμως ότι η υπηρεσία μας ήταν αποδέκτης καταγγελιών σε ότι αφορά την ορθή λειτουργία της μονάδας ( τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της ΤΚ Ελαιώνα κα Δ. Κατσέλη) μεταβήκαμε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για επιθεώρηση εκ των προτέρων παρόλο που η εν λόγω μονάδα είναι χαμηλής όχλησης.

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά από αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας που διενεργήθηκε την 10-7-2015 και ώρα 12.30 διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Η μονάδα λειτουργούσε και συγκεκριμένα ήταν 'στρωμένα' προς κομποστοποίηση δύο σειράδια 13 και 30 ημερών αντίστοιχα.
2. Οι πόρτες του χώρου κομποστοποίησης ήταν ανοιχτές.
3. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα κατά των εντόμων (μύγες) γεγονός που διαπιστώθηκε και την ημέρα της αυτοψίας καθώς στο χώρο κομποστοποίησης υπήρχαν πάρα πολλές μύγες.
4. Η δεξαμενή συλλογής υγρών αποβλήτων (στραγγίσματα) ανέδιδε έντονη οσμή.

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Γ. Ζυγογιάννη

Π. Ποιητάρης