




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση Φίλωνος 35-39
Ταχ. Κώδικας 32100
Πληροφορίες : Μπατσούλης Παν.
Τηλέφωνο 22613 - 50329
FAX 22613 - 50337
Email :batsoulis@viotia.gr



ΛΙΒΑΔΕΙΑ 31-07-2015
Αρ. Πρωτ. : 3510

ΚΟΙΝ. :

1. ΕΧΤΡΑΚΟ Α.Ε.
Θέση "Μαλιβάνεζα"
Δ.Ε. Τανάγρας Δήμου Τανάγρας
32009 ΤΑΝΑΓΡΑ

✓2.

Τμήμα πληροφορικής
Ενταύθα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Των υπαλλήλων :

1. Μπατσούλη Παναγιώτη μηχανολόγου μηχανικού Τ.Ε.
2. Ζυγογιάννη Γεωργία Χημικού μηχανικού Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Έλεγχος στο Χώρο καταστροφής – πεδίο δοκιμών της βιομηχανίας παραγωγής και αποθήκευσης εκρηκτικών υλών του φορέα με την επωνυμία ΕΞΤΡΑΚΟ ΑΕ στη θέση " Μαλιβάνεζα" Δ.Ε. Τανάγρας Δήμου Τανάγρας .

Γενικά στοιχεία:

Είδος μονάδας	Βιομηχανία παραγωγής και αποθήκευσης εκρηκτικών υλών
Φορέας	EXTRACO Α.Ε.
Θέση	Μαλιβάνεζα
Τ.Κ ή Δ.Ε	Τανάγρας
Δήμος	Τανάγρας
ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ	094445418 / ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Κ.Α.Δ. : 20.51

ΟΧΛΗΣΗ : ΜΕΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Α2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για βιομηχανία με τα ανωτέρω στοιχεία η οποία λειτουργεί βάση της αριθμ. 4761/15-12-2005 άδειας λειτουργίας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 1263/27-05-2011 , 1634/2-04-2013 , 3972/24-09-2013 και 6190/2013/27-02-2014 αποφάσεις της Υπηρεσίας μας και πληροί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας .

Την 01-07-2015 έγινε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας , μετά το θανατηφόρο ατύχημα , και διαπιστώθηκε ότι είχαν προκληθεί ζημιές στον χώρο καταστροφής – πεδίο δοκιμών .

Με το από 02-07-2015 έγγραφό της η εταιρεία μας γνωστοποίησε ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο χώρος καταστροφής – πεδίο δοκιμών μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και την αποκατάσταση των ζημιών.

Με το με αριθμό πρωτ. 3456/06-07-2015 έγγραφό μας ενημερώσαμε την εταιρεία σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του χώρου καταστροφής – πεδίο δοκιμών και ότι δεν επιτρέπεται η λειτουργία του πριν από τον επανέλεγχο από την Υπηρεσία μας .

Με την από 09-07-2015 αίτησή τους μας ενημέρωσαν ότι ολοκληρώθηκαν οι έρευνες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που είχαν προκληθεί στον χώρο καταστροφής – πεδίο δοκιμών και μας κάλεσαν να επιθεωρήσουμε τον ανωτέρω χώρο για να επαναλειτουργήσει.

Επιθεώρηση:

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και μετά από την από 22-07-2015 σχετική εντολή ελέγχου οι υπάλληλοι της Δ/σης Ανάπτυξης Ζυγογιάννη Γεωργία και Μπατσούλης Παναγιώτης ,μεταβήκαμε την 22-07-2015 στη ανωτέρω βιομηχανία προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές στον ανωτέρω χώρο και είναι δυνατή η επαναλειτουργία του .

Διαπιστώσεις:

Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα εξής :


3. Έχει γίνει αποκατάσταση των ζημιών στον χώρο καταστροφής – πεδίο δοκιμών .
4. Έχει κατασκευαστεί τοίχειο αντίστασης διαστάσεων 7,00 μ. Χ 3,30 μ. πάχους περίπου 25 εκατοστών εφαιπτόμενο στο υπάρχον τοίχειο θώρακας πάχους 40 εκατοστών του χώρου συσκευών ποιοτικού ελέγχου.


Για την κατασκευή του τοιχείου ζητήθηκαν παραστατικά (υπ δήλωση αρμόδιου μηχανικού – οικοδομική άδεια) τα οποία δεν μας χορηγήθηκαν .

Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η επαναλειτουργία του ανωτέρω χώρου πριν την προσκόμιση των παραστατικών που ζητήθηκαν .

Το τμήμα πληροφορικής της Π.Ε Βοιωτίας στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την ανάρτηση αυτής στο δικτυακό ισότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση


Μπατσούλης Παναγιώτης
Τ.Ε Μηχ/γων Μηχ/κων με Γ' βαθμό


Ζυγογιάννη Γεωργία
Π.Ε. Χημικών Μηχανικών με Δ' Βαθμό
Ε.Δ

1. Χ.Α
2. Φ. 798

Ο πρ/νος της Δ/σης
κ. α/α


Γκασδάρης Γεώργιος

Π.Ε. Διοικ/κού Οικ/κου με Βαθμό Β

